

"Perfluorierte Chemikalien (PFC)" Schadensfälle in NRW und Fallbeispiele

Stefan Schroers, LANUV NRW Ingo Valentin, Stadt Düsseldorf



Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen



Gliederung

- Einführung
- PFT-Fälle in NRW
- Fallbeispiele
 - Scharfenberg
 - Düsseldorf Gerresheim
 - Düsseldorf Flughafen
- Fazit

Einführung

Leitsubstanzen für Perfluorcarbonsäuren (PFC) sind PFOA und PFOS

CAS No.	335-67-1	1763-23-1
Chemical Name	Perfluorooctanoic Acid (PFOA)	Perfluorooctane sulfonic acid (PFOS)
Structural formula	F F F F F F F OH	F F F F F F O OH

- ➤ Sie kommen am häufigsten und in den höchsten Konzentrationen vor.
- ➤ Ihre analytische Bestimmung hatte zunächst Vorrang.



Einführung

- ➤ wasser- und bodenseitige Untersuchung (10 Einzelsubstanzen C4 C8):
 - ➤ Perfluorbutansäure (PFBA)
 - ➤ Perfluorpentansäure (PFPeA)
 - ➤ Perfluorhexansäure (PFHxA)
 - ➤ Perfluorheptansäure (PFHpA)
 - ➤ Perfluoroctansäure (PFOA)
 - ➤ Perfluornonansäure (PFNA)
 - Prefice the section of (PEDA)
 - ➤ Perfluordekansäure (PFDA)
 - ➤ Perfluorbutansulfonsäure (PFBS)
 - ➤ Perfluorhexansulfonsäure (PFHxS)
 - ➤ Perfluoroktansulfonsäure (PFOS)
- ➤ Analytik: genormt für Wasser und Boden:
 - ➤ DIN 38407-42 (Bestimmung PFC in Wasser)
 - ➤ DIN 38407-14 (Bestimmung PFC in Sediment, Klärschlamm)

(Untere Anwendungsgrenze Boden: 10 µg/kg, Trinkwasser / Grundwasser: 10 ng/L)



Einführung

- > zusätzlich im LANUV NRW analysierte PFC:
 - ➤ Perfluorheptansulfonsäure (PFHpS)
 - ➤ Perfluorundekansäure (PFUdA)
 - ➤ Perfluordodekansäure (PFDoA)
 - ➤ Perfluordekansulfonsäure (PFDS)
 - ➤ 1H, 1H, 2H, 2H-Perfluorhexansulfonsäure (4:2 FTS)
 - ➤1H, 1H, 2H, 2H-Perfluoroctansulfonsäure (6:2 FTS, H4PFOS)
 - ➤1H, 1H, 2H, 2H-Perfluordekansulfonsäure (8:2 FTS)





PFT-Fälle in NRW

Bestandsaufnahme von Fällen mit nachgewiesener PFT-Belastung in Boden und Grundwasser (August 2013, ergänzt Feb. 2014):

- ➤ Grundlage: 54 Kreise / kreisfreie Städte, 5 Bezirksregierungen
- ➤ 42 Fälle
 - > 12 laufende Sanierungen
 - > 5 abgeschlossene Sanierungen
 - > 4 Fälle Sanierungsuntersuchung oder Sanierungsplanung
 - ➤ 21 Fälle Sachverhaltsermittlung bzw. Gefährdungsabschätzung








PFT-Fälle in NRW - Stoffverteilung -

- Frage aus der LAWA-Kleingruppe zur Ableitung von GFS-Werten: Für welche Einzel-PFC sind zur Beurteilung weitere Beurteilungswerte erforderlich?
- ➤ Dazu wurde die PFC-Zusammensetzung im Grundwasser (10 DIN-PFT) auf Grundlage charakteristischer GW-Analysen aus dem Schadenszentrum ermittelt.
- > 41 Datensätze:
 - ➤ Löschmittel (Brand, Löschbecken, Feuerwache): 23 Datensätze
 - ➤ Galvanik: 9 Datensätze
 - Materialaufbringungen: 3 Datensätze
 - Rieselfeld: 1 Datensatz
 Textil: 1 Datensatz
 Deponie: 1 Datensatz
 - ➤ Unbekannte Ursache: 3 Datensätze




PFT-Fälle in NRW - Stoffverteilung -

Galvanik

- > Sachverhalte:
 - > Bei 8 von 9 Fällen wurden mehr als 90% PFOS im Grundwasser festgestellt.
 - ➤ In einem Fall (Standort in Betrieb) lag PFBS mit einem Anteil von 38% vor. PFBS ist ein Ersatzstoff für PFOS und PFOA





PFT-Fälle in NRW - Stoffverteilung -

Löschmittel

- > Sachverhalte:
 - ➤ Bei 11 von 23 Fällen liegt der PFOS-Anteil im Grundwasser unter 10 %.
 - ➤ Folgende Verbindungen sind bei Löschmittelschäden im Grundwasser in größeren Anteilen zu finden: PFHxS (in 21 Fällen mehr als 10%), PFHxA, PFPeA, PFOA
- > PFHxA und PFHxS:
 - ➤ Abbauprodukte von polyFT (Ersatzstoff) oder bereits im Konzentrat eingesetzt
 - Quantifizierung der Anteile zu diesen Ursachen ist anhand der vorliegenden Daten nicht möglich.




Fallbeispiele

- ➤ Übersicht:
 - ➤ Scharfenberg
 - > Düsseldorf Brandschaden Gerresheim
 - ➤ Düsseldorf-Flughafen

Fallbeispiele

- ➤ Übersicht:
 - **≻**Scharfenberg
 - ➤ Düsseldorf Brandschaden Gerresheim
 - ➤ Düsseldorf Flughafen





Sanierung Scharfenberg


Sanierungskomponenten:

- > 1. Teil (Januar 2007, Nordbereich):
 - Dränagesystem am Nordrand
 - Speicherbecken 1.000 m³
 - Reinigungsanlage (28 m³/h) mit Aktivkohlefilter (1· 16 m³ + 2· 10 m³ in Reihe) und Vorbehandlung, seit Januar 2009 parallel zusätzlich 2· 10 m³ (80 m³/h)
- 2. Teil (Juni 2007, Südbereich):
 - Dränage bzw. vertieftem Graben, Förderung in die Behandlungsanlage









Scharfenberg - Fazit Wasser -


- Die Belastungsfläche Brilon-Scharfenberg hatte vor Beginn der Sanierung den größten Anteil an der PFT-Belastung von Möhne und Ruhr.
- Durch die Sanierung wurde der Wirkungspfad unmittelbar unterbrochen.
- Die zurückgehaltenen PFT-Mengen hätten ohne die Wirkung der Behandlungsanlage zu signifikanten Belastungen des Rohwassers der Wasserwerke an der Ruhr geführt.
- Weiteres Monitoring und bei Bedarf Optimierung

lanuvnrw.


Scharfenberg - Fazit Boden-


- > Belastung hat abgenommen, zeigt aber starke Varianz
- Wiedernutzung noch nicht uneingeschränkt möglich.
- Erneute Beprobung 2014


Fallbeispiele > Übersicht: > Scharfenberg > Düsseldorf Brandschaden Gerresheim > Düsseldorf Flughafen































PFT GW-Verunreinigung Lohausen / Kaiserswerth

Erlass einer Allgemeinverfügung



- > Inhalt:
 - Untersagung der erlaubnisfreien Nutzung
 - des Grundwassers und
 - des Seewassers

zu Bewässerungszwecken.

- > Begründung:
 - Präventiver Gesundheitsschutz
 - Vorbeugender Schutz des Bodens zur Vermeidung von PFT-Anreicherungen
 - Vermeidung von Auswirkungen unkontrollierter Entnahmen auf Untersuchungs- und Sanierungsmaßnahmen

50

lanuvnrw.

PFT GW-Verunreinigung Lohausen / Kaiserswerth



Aktueller Stand der Untersuchung und Sanierung

- Pumpversuch am Feuerlöschübungsbecken in Betrieb genommen
- weiterer Pumpversuch geplant (Feuerwache Nord)
- Nutzung des städtischen Grundwassermodells für die Sanierungsplanung
- messtechnische Ermittlung weiterer Eintragsstellen (Direct-push; Errichtung von Grundwassermessstellen)
- weitere Abgrenzung der Grundwasserverunreinigung

lanuvnrw.

52

PFT GW-Verunreinigung Lohausen / Kaiserswerth



Aktueller Stand der Untersuchung und Sanierung

- Sanierung:
 - Rückbau des Feuerlöschübungsbeckens geplant
 - Drei Behandlungsanlagen:
 - Feuerwache Nord
 - Löschbecken
 - Unfallstelle neben der Südbahn

53

lanuvnrw.

Fazit

- ➤ Aktuelle und künftige Diskussionspunkte (herausgearbeitet in länderübergreifendem Erfahrungsaustausch):
 - ➤ Erfassung und Gefahrenermittlung (→ Arbeitshilfe)
 - ➤ Parameter (Analytik, Ersatzstoffe, Bewertung) (→ GFS-Ableitung)
 - Sanierungsverfahren: weiterer Entwicklungsbedarf (Boden / Wasser)