

| Stammdaten | | | | | | |
|---------------------|------------------------------|---|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| Gen.-Behörde | [KKZ], [Bez.], [Aktenz.] | | Regierung der Oberpfalz | 821-8743 NEW 19 | | |
| Überw.-Behörde | [KKZ], [Bez.], [Aktenz.] | | Bayerisches Landesamt für Umwelt | 36-8744.5-124608/2021 | | |
| Betreiber | [Name] | US-Army, Directorate of Public Works, Gebäude 329 | | | | |
| Standort | [Deponienname] | Haderbühl | | | | |
| | [Straße, HNr.], [PLZ], [Ort] | Truppenübungsplatz Grafenwöhr | 92655 | Grafenwöhr | | |
| | EMAS [X] | | ISO 14001 ff (+) [X] | | EfB [X] | |
| Anlage ¹ | [IE-RL], [DK-DepV] | 5.4, DK II | Betriebsphase [X] | | Stilllegungsphase [X] | X |

| Überwachung | | | | | | |
|--|-----------------------------|------------|-------------------|----|-----------------|--|
| Grund (ggf. Anm.) | Regelüberwachung [X] | X | Turnus [Monate] | 24 | | |
| | Anlassüberwachung [X] | | Art des Anlasses: | | | |
| Termin (ggf. Anm.) | Datum [tt.mm.jjjj] | 24.11.2021 | angekündigt [J/N] | J | | |
| Prüfumfang § 47 Abs. 7 KrWG i.V.m. § 22a Abs. 5 DepV | umfassend [X] | X | | | | |
| | Schwerpunkte [X] | | | | | |
| Überwachung durch technische Gewässeraufsicht [X] | | X | | | | |
| Prüfgrundlage (ggf. Anm.) | Bescheid(e), Anzeige(n) [X] | X | sowie DepV | | | |
| | Schwerpunkte [X] | | | | | |
| Ergebnis | Mängel [J/N] | N | Anordnung [X] | | Stilllegung [X] | |

| Relevante Feststellungen und resultierende Maßnahmen | | | | | |
|--|----------|------------------|------------------------------------|----|--|
| Mangel | Maßnahme | gesetzter Termin | Behebung / Überprüfung erfolgt ... | | |
| | | | durch (Organisation) | am | |
| | | | | | |
| | | | | | |

¹ Nummer gem. Anh. I der IE-RL und Deponieklasse (DK) nach DepV