



## 203

### Decken

#### Verdachtsmomente

- Bodenaufbauten auf der Oberseite siehe [Fußbodenaufbauten](#)
- [Fehlbodenschüttungen](#) aus Schlacke oder verunreinigtem Sand ([Schwermetalle](#), [PAK](#))
- [nutzungsbedingte Kontaminationen](#) in den Fehlböden (besonders bei Bodeneinläufen/Gullys)
- [Asbest](#) als [Brandschutzverkleidung](#) in Zwischenböden, an Trägern und Stützen etc.
- [Dämmungen](#) in Balkendecken ([KMF](#))
- [Deckenverkleidungen aus Faserplatten](#) ([KMF](#), [Asbest](#), „Wilhelmi“- Platten/[PCB](#))
- Deckenverkleidungen und/oder Abhängungen aus [Holz](#) ([PAK](#), [Holzschutzmittel](#))
- [Dämmungen](#) auf abgehängten Decken ([KMF](#))
- [Isolierungen](#) bei Feucht- und Kühlräumen ([KMF](#), [Teerkork/PAK](#), [Schweißbahnen/PAK](#))
- [Stopfmassen](#) bei Deckendurchbrüchen ([Asbest](#), [KMF](#))
- [Putze](#) und [Farben](#) ([Schwermetalle](#), [PCB](#), [Pestizide](#), [Asbest](#))

#### [Erkundung](#)