



## Messstellenliste der Quelltemperaturmessstellen (im Landesmessnetz)

Die Messstellenliste gibt Lageinformationen zu den Quelltemperaturmessstellen wieder. Informationen über Temperaturdaten für diese Quellen enthält die Messdatenliste.

Stand: 05/2012

Wasserwirtschaftsamt ( WWA )	Messstellennummer	Messstellename	Gemeinde	Landkreis / kreisfreie Stadt
WWA Aschaffenburg	4502	Lauterbrunnenquelle	Obernburg a.Main, St	Miltenberg
WWA Aschaffenburg	4503	Otterbachquelle 6/3	Amorbach, St	Miltenberg
WWA Bad Kissingen	22541	Sulzthalquelle	Sulzthal, M	Bad Kissingen
WWA Deggendorf	18514	Widderquellen I-III	Grafenau, St	Freyung-Grafenau
WWA Donauwörth	8513	Stauquelle Steindorf	Steindorf	Aichach-Friedberg
WWA Hof	6514	Unterwaiz	Heinersreuth	Bayreuth
WWA Hof	6515	Oberröslau	Röslau	Wunsiedel/Fichtelgeb.
WWA Hof	10527	Stollen Stegenwaldhaus	Leupoldsgrün	Hof
WWA Hof	10529	Poppenreuth	Münchberg, St	Hof
WWA Kempten	41504	Neumühle	Altusried, M	Oberallgäu
WWA Kempten	41565	Goldrinne Oberrieden	Kammlach	Unterallgäu
WWA Kronach	5501	Staffelstein 3/5	Staffelstein, St	Lichtenfels
WWA Kronach	5503	Hohenmühle 8/2	Viereth-Trunstadt	Bamberg
WWA Kronach	5506	Weissbrunnen	Wilhelmsthal	Kronach
WWA Kronach	5558	Plessenquelle 1+2	Weismain, St	Lichtenfels
WWA Kronach	10501	Zweiwege-Quellen 4/2	Ludwigsstadt, St	Kronach
WWA Regensburg	20501	Hohenwarth 14/2	Hohenwarth	Cham
WWA Weilheim	25502	Bischofsried	Dießen a.Ammersee, M	Landsberg a.Lech
WWA Traunstein	23582	Strailach Quelle 3	Bad Reichenhall, GKSt	Berchtesgadener Land
WWA Traunstein	23583	Strailach Quelle 4	Bad Reichenhall, GKSt	Berchtesgadener Land
WWA Traunstein	23584	Strailach Quelle 5	Bad Reichenhall, GKSt	Berchtesgadener Land
WWA Weilheim	25550	Quelle 2 Bayersoien	Bayersoien	Garmisch-Partenkirchen