



207

Kamin

Verdachtsmomente

- Verbrennungsrückstände ([PAK](#), [Schwermetalle](#), Arsen, Vanadium, z. T. auch Dioxine/Furane)
- Schamottesteine ([Schwermetalle](#))
- Feuerschutzklappen, Putztüren ([Asbest](#))
- [Isolierungen](#) / [Stopfmassen](#) zwischen Außenhülle und Ausmauerung ([KMF](#), [Asbest](#))
- Kaminbekleidungen aus [Asbestzement](#)

[Erkundung](#)