Stammdaten								
GenBehörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]		Regierung von Mittelfranken					
ÜberwBehörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]		Landesamt für Umwelt		36-8750.6-64897/2023			
Betreiber	[Name]	GSB Sonderabfall	GSB Sonderabfall-Entsorgung Bayern GmbH					
Standort	[Deponiename]	Raindorf	Raindorf					
	[Straße, HNr.], [PLZ], [Ort]	Seckendorfer Str.	2, 90587 Veitsbronn-					
	EMAS [X]		ISO 14001 ff (+) [X]		EfB [X]			
Anlage ¹	[IE-RL], [DK-DepV]	5.4, DK III	Betriebsphase [X]	X	Stillegungsphase [X]			

Überwachung					
Grund (ggf. Anm.)	Regelüberwachung [X]	X	Turnus [Monate]	12	
	Anlassüberwachung [X]		Art des Anlasses:		
Termin (ggf. Anm.)	Datum [tt.mm.jjjj]	05.06.2023	angekündigt [J/N]	J	
Prüfumfang	umfassend [X]	X			
§ 47 Abs. 7 KrWG i.V.m.§ 22a Abs. 5 DepV	Schwerpunkte [X]				
Überwachung durch technische Gewässeraufsicht [X]		X			
Prüfgrundlage (ggf. Anm.)	Bescheid(e), Anzeige(n) [X]	X	DepV, gültige Beschei	de	
	Schwerpunkte [X]				
Ergebnis	Mängel [J/N]	N	Anordnung [X]	Stilllegung [X]	

Relevante Feststellungen und resultierende Maßnahmen							
Mangel	Maßnahme	goodstor Tormin	Behebung / Überprüfung erfolgt				
		gesetzter Termin	durch (Organisation)		am		

¹ Nummer gem. Anh. I der IE-RL und Deponieklasse (DK) nach DepV