

| Stammdaten | | | | | |
|---------------------|------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Gen.-Behörde | [KKZ], [Bez.], [Aktenz.] | | Regierung der Oberpfalz | 870 - 8743 NM 8 | |
| Überw.-Behörde | [KKZ], [Bez.], [Aktenz.] | | Bayerisches Landesamt für Umwelt | 3-8744.5-119992/2023 | |
| Betreiber | [Name] | Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz | | | |
| Standort | [Deponienname] | Blomenhof | | | |
| | [Straße, HNr.], [PLZ], [Ort] | Berliner Ring 17 | 92318 | Neumarkt in der Oberpfalz | |
| | EMAS [X] | | ISO 14001 ff (+) [X] | | EfB [X] |
| Anlage ¹ | [IE-RL], [DK-DepV] | 5.4, DK II | Betriebsphase [X] | X | Stilllegungsphase [X] |

| Überwachung | | | | | |
|--|-----------------------------|------------|-------------------|----|-----------------|
| Grund (ggf. Anm.) | Regelüberwachung [X] | | Turnus [Monate] | 24 | |
| | Anlassüberwachung [X] | X | Art des Anlasses: | | |
| Termin (ggf. Anm.) | Datum [tt.mm.jjjj] | 24.10.2023 | angekündigt [J/N] | J | |
| Prüfumfang § 47 Abs. 7 KrWG i.V.m. § 22a Abs. 5 DepV | umfassend [X] | X | | | |
| | Schwerpunkte [X] | | | | |
| Überwachung durch technische Gewässeraufsicht [X] | | X | | | |
| Prüfgrundlage (ggf. Anm.) | Bescheid(e), Anzeige(n) [X] | X | sowie DepV | | |
| | Schwerpunkte [X] | | | | |
| Ergebnis | Mängel [J/N] | N | Anordnung [X] | | Stilllegung [X] |

| Relevante Feststellungen und resultierende Maßnahmen | | | | |
|--|----------|------------------|------------------------------------|----|
| Mangel | Maßnahme | gesetzter Termin | Behebung / Überprüfung erfolgt ... | |
| | | | durch (Organisation) | am |
| | | | | |
| | | | | |

¹ Nummer gem. Anh. I der IE-RL und Deponieklasse (DK) nach DepV