

# Anlage zum Bericht „Per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen (PFAS) in Bayern – Bericht 09.2022“:

## Liste der bekannten und vermuteten PFAS-Belastungen in Bayern (PFAS-Fallliste).

*Kategorie: Vf = Verdachtsfall nach § 2 Abs. 4 BBodSchG, AL / SB: Altlast bzw. schädliche Bodenveränderung, uQ: Fälle mit unbekannter Quelle  
Verfahrensschritt Altlastenbearbeitung: der Verfahrensschritt kann eingeleitet, in Bearbeitung oder bereits abgeschlossen sein. Im Falle der Detailuntersuchung bedeutet dies, dass es sich entweder um einen Verdachtsfall oder um eine Altlast bzw. schädliche Bodenveränderung (Gefährdungsabschätzung abgeschlossen) handeln kann.  
Oberflächengewässer mit PFAS-Belastung: i. d. R. Name des Wasserkörpers nach Bewirtschaftungsplan (WRRL) oder Bezeichnung Einzelgewässer, MS = Messstelle*

ID-code	Kategorie	Landkreis	Bezeichnung	Kontaminationsquelle / Branche	Verfahrensschritt Altlastenbearbeitung	Verantwortlichkeiten	Oberflächengewässer mit PFAS-Belastung
<b>Oberbayern</b>							
OBAÖ1	AL / SB	Altötting	Industriepark Gendorf	Sonstige	Detailuntersuchung	Privat / Firma	Alz
OBIN1	AL / SB	Stadt Ingolstadt	Ehem. Raffineriestandort: a) IN-Campus, b) ehem. TFI 1, 2 und 4 (Bayernoil)	Löschschaum	a) Sanierung b) Sanierungsuntersuchung	Privat / Firma	Abstromig Eichstätter Flur Donaualtarme und ehem. Kiesweiher
OBIN4	AL / SB	Stadt Ingolstadt	Ehem. Rieter Spinnereimaschinen	Galvanik	Sanierungsplanung	Privat / Firma	
OBIN5	AL / SB	Stadt Ingolstadt	Berufsfeuerwehr Ingolstadt	Löschschaum	Sanierungsuntersuchung	Gemeinde / Landkreis / Freistaat Bayern	
OBLL2	AL / SB	Landsberg	Flugplatz Penzing	Löschschaum	Teilbereiche: Detailuntersuchung, Sanierungsuntersuchung	Bund / BImA	Verlorener Bach Friedberger Ach
OBM4	AL / SB	Stadt München	BMW München, Dostler- / Lerchenauer Straße	Löschschaum	Sanierung	Privat / Firma	
OBND1	AL / SB	Neuburg-Schrobenhausen	NATO-Flugplatz Neuburg an der Donau	Löschschaum	Teilbereiche: Detailuntersuchung, Sanierungsuntersuchung	Bund / BImA	Zeller Kanal
OBPAF1	AL / SB	Pfaffenhofen	Flugplatz Ingolstadt/Manching	Löschschaum	Teilbereiche: Detailuntersuchung, Sanierungsuntersuchung	Bund / BImA, Privat / Firma	Irschinger Ach/Westenhauser Ach (Einmündung Riedelmoosgraben bis Mündung) Paar (Schrobenhausen bis Mündung) Kühpicklgraben/Langenbrucker Bach

Anlage zum Bericht „Per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen (PFAS) in Bayern – Bericht 09.2022“:

Liste der bekannten und vermuteten PFAS-Belastungen in Bayern (PFAS-Fallliste).

ID-code	Kategorie	Landkreis	Bezeichnung	Kontaminationsquelle / Branche	Verfahrensschritt Altlastenbearbeitung	Verantwortlichkeiten	Oberflächengewässer mit PFAS-Belastung
OBPAF3	AL / SB	Pfaffenhofen	Brand Chemiewerk LyondellBasell, Industriepark Münchsmünster	Löschschaum	Teilbereiche: historische Erkundung, Orientierende Untersuchung, Detailuntersuchung, Sanierungsuntersuchung, Sanierung	Privat / Firma	Schallerbach und Kaltenbrunner Bach
OBPAF4	AL / SB	Pfaffenhofen	Bayernoil Vohburg	Löschschaum	Teilbereiche: Detailuntersuchung, Sanierungsplanung, Sanierung	Privat / Firma	Paar (Schrobenhausen bis Mündung)
OBPAF10	AL / SB	Pfaffenhofen	Zwischenlagerfläche Brandgut, Münchsmünster	Löschschaum	Sanierung, Überwachung	Gemeinde / Landkreis / Freistaat Bayern	
OBRO1	AL / SB	Rosenheim	PFAS-Schaden Eggstätt	Löschschaum	Sanierung	Gemeinde / Landkreis / Freistaat Bayern	
OBTÖL2	AL / SB	Bad Tölz- Wolfratshausen	Schwermetall- und LHKW- Belastung unter dem Betriebsgelände der Fa. Franz Oberflächentechnik GmbH & Co. KG	Galvanik	Sanierungsplanung	Privat / Firma	
OBTS2	AL / SB	Traunstein	Deponie Weissbrunner Feld III (Altablagerung)	Altablagerung / Deponie	Sanierungsuntersuchung	Gemeinde / Landkreis / Freistaat Bayern	
OBGBL1	Vf	Berchtesgadener Land	Wehrtechnische Dienststelle Oberjettenberg	Löschschaum	Erhebung	Bund / BImA	
OBED1	Vf	Erding	Fliegerhorst Erding	Löschschaum	Teilbereiche: Orientierende Untersuchung, Erhebung	Bund / BImA	namenloser Kiesweiher abstromig

Anlage zum Bericht „Per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen (PFAS) in Bayern – Bericht 09.2022“:

Liste der bekannten und vermuteten PFAS-Belastungen in Bayern (PFAS-Fallliste).

ID-code	Kategorie	Landkreis	Bezeichnung	Kontaminationsquelle / Branche	Verfahrensschritt Altlastenbearbeitung	Verantwortlichkeiten	Oberflächengewässer mit PFAS-Belastung
OBEI3	Vf	Eichstätt	Gunvor	Löschschaum	Teilbereiche: Historische Erkundung, Orientierende Untersuchung	Privat / Firma	Mailingener Bach; Augraben; Köschinger Bach; Lentinger Bach
OBEI4	Vf	Eichstätt	Deutsche Transalpine Oelleitung GmbH	Sonstige	Detailuntersuchung	Privat / Firma	
OBFFB1	Vf	Fürstenfeldbruck	Fliegerhorst Fürstenfeldbruck	Löschschaum	Orientierende Untersuchung	Bund / BImA	Maisach und Lüßgraben, mehrere namenlose Kiesweiher abstromig
OBGAP1	Vf	Garmisch-Partenkirchen	Luttenseekaserne	Löschschaum	Detailuntersuchung	Bund / BImA	wasserführende Gräben und Luttensee
OBLL3	Vf	Landsberg	Ehem. Sondermülldeponie BW Ettmayrhof	Löschschaum	Orientierende Untersuchung	Bund / BImA	
OBM1	Vf	Lkr. München	Flugplatz Oberschleißheim	Löschschaum	Historische Erkundung	US-Army	
OBM5	Vf	Lkr. München	Universität der Bundeswehr Neubiberg	Löschschaum	Historische Erkundung	Bund / BImA	
OBM6	Vf	Lkr. München	Fa. Merck-Schuchardt OHG	Löschschaum	Detailuntersuchung	Privat / Firma	
OBPAF2	Vf	Pfaffenhofen	Bauinstandsetzung Pioniere Münchsmünster	Löschschaum	Orientierende Untersuchung	Bund / BImA	
OBPAF5	Vf	Pfaffenhofen	Scheunenbrand Münchsmünster	Löschschaum	Orientierende Untersuchung	Privat / Firma	
OBPAF6	Vf	Pfaffenhofen	Schneider Zell - Brand Hopfendarre, Geisenfeld	Löschschaum	Orientierende Untersuchung	Privat / Firma	
OBPAF8	Vf	Pfaffenhofen	Betriebsgelände Audi, Münchsmünster	Löschschaum	Teilbereiche: historische Erkundung, Orientierende Untersuchung	Privat / Firma	Schallerbach und Kaltenbrunner Bach
OBPAF9	Vf	Pfaffenhofen	GSB Ebenhausen-Werk	Ursache (noch) nicht geklärt	Erhebung, Orientierende Untersuchung	Privat / Firma mit Gemeinde / Landkreis / Freistaat Bayern	
OBT53	Vf	Traunstein	Deponie Weissbrunner Feld I	Altablagerung / Deponie	Detailuntersuchung	Privat / Firma	

Anlage zum Bericht „Per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen (PFAS) in Bayern – Bericht 09.2022“:

Liste der bekannten und vermuteten PFAS-Belastungen in Bayern (PFAS-Fallliste).

ID-code	Kategorie	Landkreis	Bezeichnung	Kontaminationsquelle / Branche	Verfahrensschritt Altlastenbearbeitung	Verantwortlichkeiten	Oberflächengewässer mit PFAS-Belastung
OBBGL2	uQ	Berchtesgadener Land	Bodendauerbeobachtungsfläche Klausbachtal	unbekannt	-	-	
OBFS1	uQ	Freising	Moosach - Hangenham	unbekannt	-	-	Moosach (MS: Hangenham)
OBM2	uQ	Lkr. München	Gewerbegebiet Garching-Hochbrück (Grundwasser)	unbekannt	-	-	
OBM3	uQ	Stadt München	Am Hart, München-Milbertshofen	unbekannt	-	-	
OBSTA1	uQ	Starnberg	Sonderflughafen Oberpfaffenhofen	unbekannt	-	-	
OBTÖL1	uQ	Bad Tölz-Wolfratshausen	Mehrere GWM in Geretsried (u. a. GWM296); PFAS-Belastung im Bereich des Chromschadensfalls Altvaterstraße 49	unbekannt	-	-	
OBWM2	uQ	Weilheim-Schongau	Peitinger Mühlbach, ab ca. Herzogsägmühler Straße bis zur Mündung in den Lech sowie die beiden Seitengewässer Hauser Bach und Lexenbach	unbekannt	-	-	Peitinger Mühlbach, Deutenseebach, Hauser Bach, Schwanbach, Steinbach (zum Lech), Türkenbach (zum Lech)
<b>Niederbayern</b>							
NBKEH1	AL / SB	Kelheim	Bayernoil Raffinerie, Neustadt an der Donau	Löschschaum	Sanierungsuntersuchung	Privat / Firma	
NBFRG1	Vf	Freyung-Grafenau	Kaserne Am Goldenen Steig	Löschschaum	Erhebung	Bund / BImA	
NBPAN1	Vf	Rottal-Inn	Bauhof Arnstorf	Löschschaum	Erhebung	Gemeinde / Landkreis / Freistaat Bayern	
NBSR1	Vf	Straubing-Bogen	Gäubodenkaserne	Löschschaum	Orientierende Untersuchung	Bund / BImA	

Anlage zum Bericht „Per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen (PFAS) in Bayern – Bericht 09.2022“:

Liste der bekannten und vermuteten PFAS-Belastungen in Bayern (PFAS-Fallliste).

ID-code	Kategorie	Landkreis	Bezeichnung	Kontaminationsquelle / Branche	Verfahrensschritt Altlastenbearbeitung	Verantwortlichkeiten	Oberflächengewässer mit PFAS-Belastung
NBDEG1	uQ	Deggendorf	Isar von Plattling bis Mündung in die Donau	unbekannt	-	-	Isar (Plattling bis Mündung in die Donau)
NBKEH2	uQ	Kelheim	Bodendauerbeobachtungsfläche Schamhaupten	unbekannt	-	-	
NBPA1	uQ	Passau	Donau von Passau bis Staatsgrenze	unbekannt	-	-	Donau (Passau bis Staatsgrenze)
<i><b>Oberpfalz</b></i>							
OPNM2	AL / SB	Neumarkt in der Oberpfalz	US-Truppenübungsplatz Hohenfels: a) ehemaliger Löschübungsplatz Linderberg, b) Fire Training Pit Albertshof	Löschschaum	Sanierung	US-Army, Bund / BImA	Forellenbach
OPWEN1	AL / SB	Weiden in der Oberpfalz	Reifenbrandereignis Estato	Löschschaum	Teilbereiche: Orientierende Untersuchung, Detailuntersuchung	Privat / Firma	
OPNEW2	Vf	Neustadt an der Waldnaab	US-Truppenübungsplatz Grafenwöhr	Löschschaum	Detailuntersuchung	US-Army, Bund / BImA	Creussen
OPNEW3	Vf	Neustadt an der Waldnaab	Baugebiet Hirmersbühl	Löschschaum	Detailuntersuchung	Gemeinde / Landkreis / Freistaat Bayern	
OPNM1	uQ	Neumarkt in der Oberpfalz	Steinbruch Hörmannsdorf	unbekannt	-	-	
OPSAD1	uQ	Schwandorf	Steinberger See	unbekannt	-	-	Steinberger See
<i><b>Oberfranken</b></i>							
OFBA1	AL / SB	Bamberg	alter und neuer Brandlöschübungsplatz auf dem ehemaligen Michelin-Gelände, Hallstadt	Löschschaum	Detailuntersuchung	Privat / Firma	

Anlage zum Bericht „Per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen (PFAS) in Bayern – Bericht 09.2022“:

Liste der bekannten und vermuteten PFAS-Belastungen in Bayern (PFAS-Fallliste).

ID-code	Kategorie	Landkreis	Bezeichnung	Kontaminationsquelle / Branche	Verfahrensschritt Altlastenbearbeitung	Verantwortlichkeiten	Oberflächengewässer mit PFAS-Belastung
OFCO1	AL / SB (analog)	Lkr. Coburg	Deponie Blumenrod (DK2)	Löschschaum	Sanierung	Gemeinde / Landkreis / Freistaat Bayern	
OFHO2	AL / SB	Stadt Hof	Ehem. Mülldeponie Krebsbachgrund	Altablagerung / Deponie	Detailuntersuchung	Gemeinde / Landkreis / Freistaat Bayern	
OFWUN1	AL / SB	Wunsiedel im Fichtelgebirge	Ehem. Mülldeponie Haldenstraße	Altablagerung / Deponie	Deponie nach Sanierung in der Nachsorgephase	Gemeinde / Landkreis / Freistaat Bayern	
OFBT1	Vf	Lkr. Bayreuth	Ehem. Christensen Barracks, KVS6 (Wilde Ablagerung)	Sonstige	Detailuntersuchung	Bund / BImA	
OFHO1	uQ	Hof	Bodendauerbeobachtungsfläche Rehau	unbekannt	-	-	
<b>Mittelfranken</b>							
MFAN1	AL / SB	Stadt Ansbach	US-Flugplatz Ansbach-Katterbach	Löschschaum	Detailuntersuchung, in Teilbereichen Sanierungsplanung	US-Army, Bund / BImA	Fischweiher
MFER1	AL / SB	Stadt Erlangen	Ehem. Industriestandort Montageabteilung	Löschschaum	Sanierung, Überwachung	Privat / Firma	
MFER2	AL / SB	Stadt Erlangen	Ehem. Industriestandort Forschungsgelände	Löschschaum	Sanierung, Überwachung	Privat / Firma	Bachgraben
MFER3	AL / SB	Stadt Erlangen	Ehem. Industriestandort FAG	Ursache (noch) nicht geklärt	Sanierung	Privat / Firma	Bachgraben
MFLAU1	AL / SB	Nürnberger Land	Bolta-Werke	Galvanik	Sanierung	Privat / Firma	Nebengewässer der Pegnitz (Einmündung Röttenbach bis Einmündung Tiefgraben)
MFN1	AL / SB	Nürnberg	Zivilflughafen Nürnberg	Löschschaum	Sanierung	Privat / Firma	Östliche Zuflüsse der Regnitz in Nürnberg, Fürth und Erlangen ohne nördliche Schwabach

Anlage zum Bericht „Per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen (PFAS) in Bayern – Bericht 09.2022“:

Liste der bekannten und vermuteten PFAS-Belastungen in Bayern (PFAS-Fallliste).

ID-code	Kategorie	Landkreis	Bezeichnung	Kontaminationsquelle / Branche	Verfahrensschritt Altlastenbearbeitung	Verantwortlichkeiten	Oberflächengewässer mit PFAS-Belastung
MFN5	AL / SB	Nürnberg	Ehem. Lackfabrik Akzo Nobel	Sonstige	Sanierung	Privat / Firma	
MFN6	AL / SB	Nürnberg	Ago Argentum / SPT Plating	Galvanik	Detailuntersuchung und Überwachung	Privat / Firma	
MFNEA1	AL / SB	Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim	Storck-Barracks	Löschschaum	Sanierungsuntersuchung und Überwachung	US-Army	
MFER4	Vf	Stadt Erlangen	Industriestandort F80	Löschschaum	Erhebung	Privat / Firma	
MFFÜ1	Vf	Stadt Fürth	Ehem. US-Flugplatz Monteith-Barracks	Löschschaum	Teilbereiche: Orientierende Untersuchung, Detailuntersuchung	Bund / BImA	
MFFÜ2	Vf	Stadt Fürth	Ehem. Wolfsgrubermühle	Ursache (noch) nicht geklärt	Detailuntersuchung	Gemeinde / Landkreis / Freistaat Bayern	
MFFÜ3	Vf	Stadt Fürth	Ehem. Johnson-Barracks	Löschschaum	Historische Erkundung	Gemeinde / Landkreis / Freistaat Bayern	
MFLAU2	Vf	Nürnberger Land	Großer Birkensee	Sonstige	Detailuntersuchung	Gemeinde / Landkreis / Freistaat Bayern	Nebengewässer der Pegnitz (Einmündung Röttenbach bis Einmündung Tiefgraben)
MFLAU4	Vf	Nürnberger Land	Erdaushubdeponie Mühlach	Altablagerung / Deponie	Erhebung	Privat / Firma	Nebengewässer der Pegnitz (Einmündung Röttenbach bis Einmündung Tiefgraben)
MFLAU6	Vf	Nürnberger Land	MUNA Feucht	Ursache (noch) nicht geklärt	Detailuntersuchung	Bund / BImA	
MFRH1	Vf	Roth	Otto-Lilienthal-Kaserne	Löschschaum	Detailuntersuchung	Bund / BImA	Nebengewässer von Rednitz und Roth (Babenbach, Röthelgraben)
MFRH2	Vf	Roth	Ehem. Deponie, Thalmässing	Löschschaum	Historische Erkundung	Gemeinde / Landkreis /	

Anlage zum Bericht „Per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen (PFAS) in Bayern – Bericht 09.2022“:

Liste der bekannten und vermuteten PFAS-Belastungen in Bayern (PFAS-Fallliste).

ID-code	Kategorie	Landkreis	Bezeichnung	Kontaminationsquelle / Branche	Verfahrensschritt Altlastenbearbeitung	Verantwortlichkeiten	Oberflächengewässer mit PFAS-Belastung
						Freistaat Bayern	
MFERH1	uQ	Erlangen-Höchststadt	GWM Herzogenaurach	unbekannt	-	-	
MFFÜ4	uQ	Stadt Fürth	Bodendauerbeobachtungsfläche Fürth	unbekannt	-	-	
MFLAU3	uQ	Nürnberger Land	Sandgrube Seelach	unbekannt	-	-	Nebengewässer der Pegnitz (Einmündung Röttenbach bis Einmündung Tiefgraben)
MFLAU5	uQ	Nürnberger Land	Graphite Cova	unbekannt	-	-	Nebengewässer der Pegnitz (Einmündung Röttenbach bis Einmündung Tiefgraben)
MFN2	uQ	Nürnberg	Pegnitz - unterhalb Wehr Hammer	unbekannt	-	-	Pegnitz (MS: unterhalb Wehr Hammer)
MFN3	uQ	Nürnberg	Pegnitz von Einmündung Tiefgraben bis Nürnberg-Kettensteg	unbekannt	-	-	Pegnitz (Einmündung Tiefgraben bis Nürnberg-Kettensteg)
MFN4	uQ	Nürnberg	Nebengewässer der Pegnitz von Einmündung Röttenbach bis Einmündung Tiefgraben	unbekannt	-	-	Nebengewässer der Pegnitz (Einmündung Röttenbach bis Einmündung Tiefgraben)
<i>Unterfranken</i>							
UFAB1	Vf	Aschaffenburg	Ehem. gemeindliche Deponie Dörmorsbach	Altablagerung / Deponie	Detailuntersuchung	Gemeinde / Landkreis / Freistaat Bayern	
UFHAS2	Vf	Haßberge	Übergangsdeponie Prappacher Straße, Haßfurt	Altablagerung / Deponie	Erhebung	(noch) nicht bekannt	
UFGK1	Vf	Bad Kissingen	Truppenübungsplatz Hammelburg	Löschschaum	Erhebung	Bund / BImA	
UFGK2	Vf	Bad Kissingen	Saaleck-Kaserne	Löschschaum	Orientierende Untersuchung	Bund / BImA	
UFGK3	Vf	Bad Kissingen	Rhön-Kaserne	Löschschaum	Erhebung	Bund / BImA	



Anlage zum Bericht „Per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen (PFAS) in Bayern – Bericht 09.2022“:

Liste der bekannten und vermuteten PFAS-Belastungen in Bayern (PFAS-Fallliste).

ID-code	Kategorie	Landkreis	Bezeichnung	Kontaminationsquelle / Branche	Verfahrensschritt Altlastenbearbeitung	Verantwortlichkeiten	Oberflächengewässer mit PFAS-Belastung
UFGK4	Vf	Bad Kissingen	Ehem. US-Flugplatz Reiterswiesen	Löschschaum	Erhebung	Bund / BImA	
UFGK5	Vf	Bad Kissingen	Truppenübungsplatz Wildflecken	Löschschaum	Erhebung	Bund / BImA	
UFMIL2	Vf	Miltenberg	Altstandort "Neugalvanik" ehem. Fa. galvano-TEC GmbH	Ursache (noch) nicht geklärt	Orientierende Untersuchung	Privat / Firma	
UFSW1	Vf	Schweinfurt	Ehem. Conn Barracks Geldersheim	Löschschaum	Detailuntersuchung	Bund / BImA	Wern (MS: Pegel oberhalb Ettleben)
UFWÜ1	Vf	Würzburg	Flugplatz Giebelstadt - Südteil	Löschschaum	Detailuntersuchung	Bund / BImA	
UFWÜ2	Vf	Würzburg	Ehem. Standortmunitionsniederlage Güntersleben	Löschschaum	Orientierende Untersuchung	Gemeinde / Landkreis / Freistaat Bayern	
UFMIL1	uQ	Miltenberg	Main von Landesgrenze BY/BW bei Freudenberg bis Staustufe Wallstadt	unbekannt	-	-	Main (Landesgrenze BY/BW bei Freudenberg bis Staustufe Wallstadt)
UFWÜ3	uQ	Würzburg	Main von Einmündung Mainkanal bis Einmündung Fränkische Saale	unbekannt	-	-	Main (Einmündung Mainkanal bis Einmündung Fränkische Saale)
<b>Schwaben</b>							
SWGZ1	AL / SB	Günzburg	Ehem. NATO-Flugplatz Leipheim	Löschschaum	Teilbereiche: Sanierungsuntersuchung, Sanierung abgeschlossen	Gemeinden / Landkreis / Freistaat Bayern	
SWKF1	AL / SB	Kaufbeuren	Fliegerhorst Kaufbeuren	Löschschaum	Detailuntersuchung, Überwachung	Bund / BImA	
SWA2	Vf	Lkr. Augsburg	Ehem. Flugplatz Gablingen	Löschschaum	Erhebung	Bund / BImA, Gemeinde / Landkreis / Freistaat Bayern (Teilfläche)	

Anlage zum Bericht „Per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen (PFAS) in Bayern – Bericht 09.2022“:

Liste der bekannten und vermuteten PFAS-Belastungen in Bayern (PFAS-Fallliste).

ID-code	Kategorie	Landkreis	Bezeichnung	Kontaminationsquelle / Branche	Verfahrensschritt Altlastenbearbeitung	Verantwortlichkeiten	Oberflächengewässer mit PFAS-Belastung
SWA3	Vf	Stadt Augsburg	Ehem. Kunststoffgalvanik	Galvanik	Detailuntersuchung, Überwachung	Privat / Firma	
SWA4	Vf	Stadt Augsburg	Galvanik zur Metallveredelung	Galvanik	Detailuntersuchung, Überwachung	Privat / Firma	
SWA5	Vf	Stadt Augsburg	Brandereignis Recyclingbetrieb	Löschschaum	Detailuntersuchung, Überwachung	Privat / Firma	
SWA7	Vf	Lkr. Augsburg	MVV Industriepark Gersthofen	Löschschaum	Grundwasser- und Oberflächenwasseruntersuchungen im Rahmen der Technischen Gewässeraufsicht	Privat / Firma	
SWA8	Vf	Lkr. Augsburg	NATO-Flugplatz Lechfeld	Löschschaum	Detailuntersuchung	Bund / BImA	
SWAIC1	Vf	Lkr. Augsburg und Aichach-Friedberg	Flughafen Augsburg-Mühlhausen	Löschschaum	Orientierende Untersuchung	Privat / Firma	Hörgelgraben sowie weitere Oberflächengewässer
SWAIC2	Vf	Aichach-Friedberg	Mühlhausen 1632	Altablagerung / Deponie	Orientierende Untersuchung	Gemeinde / Landkreis / Freistaat Bayern	
SWAIC3	Vf	Aichach-Friedberg	Baggersee Hartl	Sonstige	Orientierende Untersuchung	Privat / Firma	
SWAIC4	Vf	Aichach-Friedberg	Schuttlagerplatz auf der ehem. Sandgrube Kreisi Wiffertshausen	Altablagerung / Deponie	Detailuntersuchung	Gemeinde / Landkreis / Freistaat Bayern	
SWAIC5	Vf	Aichach-Friedberg	Aichach, am Segelflugplatz	Altablagerung / Deponie	Detailuntersuchung	Gemeinde / Landkreis / Freistaat Bayern	
SWKE1	Vf	Kempton	Ehem. Galvanik	Galvanik	Detailuntersuchung	(noch) nicht bekannt	

Anlage zum Bericht „Per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen (PFAS) in Bayern – Bericht 09.2022“:

Liste der bekannten und vermuteten PFAS-Belastungen in Bayern (PFAS-Fallliste).

ID-code	Kategorie	Landkreis	Bezeichnung	Kontaminationsquelle / Branche	Verfahrensschritt Altlastenbearbeitung	Verantwortlichkeiten	Oberflächengewässer mit PFAS-Belastung
SWMN1	Vf	Unterallgäu	Zivilflughafen Memmingerberg	Löschschaum	Detailuntersuchung	Bund / BImA, Privat / Firma	Krebsbach (MS: Brunnen Rummeltshausen-Günz) Westliche Günz (Ohneberg bis Einmündung Östliche Günz bei Lauben)
SWMN2	Vf	Unterallgäu	Brandschaden Gewerbegebiet ehem. Ziegelei Oberkammlach	Löschschaum	Detailuntersuchung	Privat / Firma	
SWMN3	Vf	Unterallgäu	Ehem. Betriebsgelände Wintershall, Erdölförderung	Löschschaum	Historische Erkundung	Privat / Firma, Gemeinde / Landkreis / Freistaat Bayern	
SWOAL1	Vf	Ostallgäu	Allgäu Kaserne	Löschschaum	Erhebung	Bund / BImA	
SWGZ2	uQ	Günzburg	Mindel - Offingen - oberhalb Mündung	unbekannt	-	-	Mindel (MS: Offingen oberhalb Mündung)
SWGZ3	uQ	Günzburg	Donau von Einmündung Landgraben bei Offingen bis Staustufe Donauwörth	unbekannt	-	-	Donau (Einmündung Landgraben bei Offingen bis Staustufe Donauwörth)