

Überwachungsbericht für E-Anlagen¹

Stammdaten				
Gen.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	100	Regierung von Oberbayern	50-8744.3-9/84
Überw.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	901	Bayer. Landesamt für Umwelt	3-8744.3-73538/2022
Betreiber	[Name]	Zweckverband Abfallverwertung Südostbayern (ZAS)		
Standort	[Bezeichnung]	MHKW Burgkirchen		
	[Straße, HNr.], [PLZ], [Ort]	Bruck 110	84508	Burgkirchen
	EMAS [J/N]	N	ISO 14001 ff (+) [J/N]	N
Anlage	[Bez.]	Müllheizkraftwerk (MHKW) Burgkirchen		
	[4.BImSchV] ² , [IE-RL] ²	Nr. 8.1.1.3		Nr. 5.2. a)

Überwachung				
Grund (ggf. Anm.)	Regelüberwachung [J/N]	J	Turnus [Monate]	12
	Anlassüberwachung [J/N]	N	Art des Anlasses:	
Termin (ggf. Anm.)	Datum [tt.mm.jj]	27.09.2023	angekündigt [J/N]	J
Prüfumfang §§ 52 und 52a BImSchG	umfassend [J/N]	J		
	Schwerpunkte [J/N]	N		
Überwachung durch die technische Gewässeraufsicht [J/N]		N		
Prüfgrundlage (ggf. Anm.)	Bescheid(e), Anzeige(n) [J/N]	J	Umfang gemäß Überwachungsübereinkunft	
	Anforderungsliste [J/N]	N		
	Schwerpunktprogramm [J/N]	N		
Ergebnis	Mängel [J/N]	N	Anordnung [J/N]	N
			Stilllegung [J/N]	N

Relevante Feststellungen und resultierende Maßnahmen				
Mangel	Maßnahme	gesetzter Termin	Behebung / Überprüfung erfolgt ...	
			durch (Organisation)	am

¹Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie (IE-RL) entsprechend § 3 der 4. BImSchV

²Nummer des Anhangs 1 der 4. BImSchV bzw. des Anhangs I der IE-RL