

Überwachungsbericht für E-Anlagen¹

Stammdaten				
Gen.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	100	Regierung von Oberbayern	50-8744.3-15/81
Überw.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	901	Bayerisches Landesamt für Umwelt	34-8744.3-69365/2023
Betreiber	[Name]	Gemeinsames Kommunalunternehmen für Abfallwirtschaft, GfA A.d.ö.R.		
Standort	[Bezeichnung]	Geiselbullach		
	[Straße, HNr.], [PLZ], [Ort]	Josef-Kistler-Weg 22	82140	Olching
	EMAS [J/N]	N	ISO 14001 ff (+) [J/N]	N
Anlage	[Bez.]	Abfallheizkraftwerk (AHKW)		
	[4.BImSchV] ² , [IE-RL] ²	8.1.1.3		5.2.a

Überwachung				
Grund (ggf. Anm.)	Regelüberwachung [J/N]	J	Turnus [Monate]	12
	Anlassüberwachung [J/N]	N	Art des Anlasses:	
Termin (ggf. Anm.)	Datum [tt.mm.jj]	12.06.2023	angekündigt [J/N]	J
	Prüfumfang	umfassend [J/N]	J	
§§ 52 und 52a BImSchG	Schwerpunkte [J/N]	N		
	Überwachung durch die technische Gewässeraufsicht [J/N]	N		
Prüfgrundlage (ggf. Anm.)	Bescheid(e), Anzeige(n) [J/N]	J		
	Anforderungsliste [J/N]	N		
	Schwerpunktprogramm [J/N]	N		
Ergebnis	Mängel [J/N]	N	Anordnung [J/N]	N
			Stilllegung [J/N]	N

Relevante Feststellungen und resultierende Maßnahmen				
Mangel	Maßnahme	gesetzter Termin	Behebung / Überprüfung erfolgt ...	
			durch (Organisation)	am

¹Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie (IE-RL) entsprechend § 3 der 4. BImSchV

²Nummer des Anhangs 1 der 4. BImSchV bzw. des Anhangs I der IE-RL