Überwachungsbericht für E-Anlagen[1]

Stammdaten					
Gen.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	700	Regierung von Schwaben		55.1-8744.07/75 und 79
Überw.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	901	Bayerisches Landesamt für Umwelt		3-8744.3-142164/2024
Betreiber	[Name]	ZAK Energie GmbH			
Standort	[Bezeichnung]	Kempten			
	[Straße, HNr.], [PLZ], [Ort]	Dieselstr. 20		87437	Kempten (Allgäu)
	EMAS [J/N]	N	**ISO 14001 ff (+)** [J/N]	N	
Anlage	[Bez.]	Müllheizkraftwerk (MHKW) Kempten			
	[4.BImSchV][2], [IE-RL][2]	8.1.1.3			5.2.a

Überwachung						
Grund (ggf. Anm.)	**Regelüberwachung** [J/N]	J	**Turnus** [Monate]	12		
	Anlassüberwachung [J/N]	N	**Art des Anlasses:**			
Termin (ggf. Anm.)	**Datum** [tt.mm.jj]	05.12.2024	**angekündigt** [J/N]	J		
Prüfumfang §§ 52 und 52a BImSchG	**umfassend** [J/N]	J				
	Schwerpunkte [J/N]	N				
Überwachung durch die technische Gewässeraufsicht [J/N]		J				
Prüfgrundlage (ggf. Anm.)	**Bescheid(e), Anzeige(n)** [J/N]	J				
	Anforderungsliste [J/N]	N				
	Schwerpunktprogramm [J/N]	N				
Ergebnis	**Mängel** [J/N]	N	**Anordnung** [J/N]	N	**Stilllegung** [J/N]	N

Relevante Feststellungen und resultierende Maßnahmen				
Mangel	**Maßnahme**	**gesetzter Termin**	**Behebung / Überprüfung erfolgt ...**	
			durch (Organisation)	**am**

[1]Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie (IE-RL) entsprechend § 3 der 4. BImSchV

[2]Nummer des Anhangs 1 der 4. BImSchV bzw. des Anhangs I der IE-RL