

Stammdaten					
Gen.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]		Regierung von Niederbayern	820-2245gV/7-25	
Überw.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]		Bayerisches Landesamt für Umwelt	36-8744.5-84808/2023	
Betreiber	[Name]	Abfallwirtschaftsverband Isar-Inn, Karl-Rolle-Straße 43, 84307 Eggenfelden			
Standort	[Deponienname]	Asbach			
	[Straße, HNr.], [PLZ], [Ort]	Asbach 1		84333 Malgersdorf	
	EMAS [X]		ISO 14001 ff (+) [X]		EfB [X]
Anlage ¹	[IE-RL], [DK-DepV]	5.4, DK II	Betriebsphase [X]		Stilllegungsphase [X]

Überwachung					
Grund (ggf. Anm.)	Regelüberwachung [X]	X	Turnus [Monate]	Spätestens alle 24 Monate	
	Anlassüberwachung [X]		Art des Anlasses:		
Termin (ggf. Anm.)	Datum [tt.mm.jjjj]	03.08.2023	angekündigt [J/N]	J	
Prüfumfang § 47 Abs. 7 KrWG i.V.m. § 22a Abs. 5 DepV	umfassend [X]	X			
	Schwerpunkte [X]				
Überwachung durch technische Gewässeraufsicht [X]		X			
Prüfgrundlage (ggf. Anm.)	Bescheid(e), Anzeige(n) [X]	X	Sowie DepV		
	Schwerpunkte [X]				
Ergebnis	Mängel [J/N]	N	Anordnung [X]		Stilllegung [X]

Relevante Feststellungen und resultierende Maßnahmen					
Mangel	Maßnahme	gesetzter Termin	Behebung / Überprüfung erfolgt ...		
			durch (Organisation)		am

¹ Nummer gem. Anh. I der IE-RL und Deponieklasse (DK) nach DepV