

Stammdaten						
Gen.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]		Regierung von Unterfranken			
Überw.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]		Bayer. Landesamt für Umwelt		32-8744.5-31586/2021	
Betreiber	[Name]	Landkreis Miltenberg				
Standort	[Deponienname]	Schippach				
	[Straße, HNr.], [PLZ], [Ort]	Mechenharder Str.	63820	Elsenfeld, Ortsteil: Rück - Schippach		
	EMAS [X]		ISO 14001 ff (+) [X]		EfB [X]	
Anlage ¹	[IE-RL], [DK-DepV]	5.4, DK II	Betriebsphase [X]		Stilllegungsphase [X]	X

Überwachung						
Grund (ggf. Anm.)	Regelüberwachung [X]	X	Turnus [Monate]	24		
	Anlassüberwachung [X]		Art des Anlasses:			
Termin (ggf. Anm.)	Datum [tt.mm.jjjj]	12.04.2021	angekündigt [J/N]	J		
Prüfumfang § 47 Abs. 7 KrWG i.V.m. § 22a Abs. 5 DepV	umfassend [X]	X	Rekultivierungsschicht, Oberflächenwasserableitung			
	Schwerpunkte [X]					
Überwachung durch technische Gewässeraufsicht [X]						
Prüfgrundlage (ggf. Anm.)	Bescheid(e), Anzeige(n) [X]	X	Deponieverordnung			
	Schwerpunkte [X]					
Ergebnis	Mängel [J/N]	N	Anordnung [X]		Stilllegung [X]	

Relevante Feststellungen und resultierende Maßnahmen						
Mangel	Maßnahme	gesetzter Termin	Behebung / Überprüfung erfolgt ...			
			durch (Organisation)		am	
erhöhte Sickerwassermenge	Beobachtung					

¹ Nummer gem. Anh. I der IE-RL und Deponieklasse (DK) nach DepV