

Stammdaten					
Gen.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]		Regierung von Oberbayern	55.1-8747.1-2/05	
Überw.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]		Landesamt für Umwelt	36-8750.5-36985/2015	
Betreiber	[Name]	Fa. Freudlsperger Beton und Kieswerk GmbH			
Standort	[Deponienname]	Freudlsperger Neuötting			
	[Straße, HNr.], [PLZ], [Ort]	Am Pilgerweg, Fl.Nrn. 1241+1242 (Teil)			
	EMAS [X]		ISO 14001 ff (+) [X]		EfB [X]
Anlage ¹	[IE-RL], [DK-DepV]	5.4, DK I	Betriebsphase [X]	X	Stilllegungsphase [X]

Überwachung					
Grund (ggf. Anm.)	Regelüberwachung [X]	X	Turnus [Monate]	36	
	Anlassüberwachung [X]		Art des Anlasses:		
Termin (ggf. Anm.)	Datum [tt.mm.jjjj]	14.03.2018	angekündigt [J/N]	J	
Prüfumfang § 47 Abs. 7 KrWG i.V.m. § 22a Abs. 5 DepV	umfassend [X]	X			
	Schwerpunkte [X]	X			
Überwachung durch technische Gewässeraufsicht [X]		X			
Prüfgrundlage (ggf. Anm.)	Bescheid(e), Anzeige(n) [X]	X	Bescheid zur Nachrüstung stillgelegten DK 0 Dep. auf den Stand einer DK I Dep. v. 30.08.2010 / Verpressen von KMF v. 24.06.2011 u. 23.11.2012 (LRA) / Pfb zur Ablagerung von asbest- und KMF-haltigen Abfällen vom 15.12.2014		
	Schwerpunkte [X]				
Ergebnis	Mängel [J/N]	N	Anordnung [X]		Stilllegung [X]

Relevante Feststellungen und resultierende Maßnahmen					
Mangel	Maßnahme	gesetzter Termin	Behebung / Überprüfung erfolgt ...		
			durch (Organisation)		am

¹ Nummer gem. Anh. I der IE-RL und Deponieklasse (DK) nach DepV