

Stammdaten					
Gen.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]		Regierung der Oberpfalz	821-8743 NEW 19	
Überw.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]		Bayerisches Landesamt für Umwelt	36-8744.5-37161/2018	
Betreiber	[Name]	US-Army, Directorate of Public Works, Gebäude 329			
Standort	[Deponienname]	Haderbühl			
	[Straße, HNr.], [PLZ], [Ort]	Truppenübungsplatz Grafenwöhr	92655	Grafenwöhr	
	EMAS [X]		ISO 14001 ff (+) [X]		EfB [X]
Anlage ¹	[IE-RL], [DK-DepV]	5.4, DK II	Betriebsphase [X]		Stilllegungsphase [X] X

Überwachung					
Grund (ggf. Anm.)	Regelüberwachung [X]		Turnus [Monate]	24	
	Anlassüberwachung [X]	X	Art des Anlasses:	Zusätzliche Vor-Ort-Besichtigung (§ 22a Abs. 3 Satz 2 DepV)	
Termin (ggf. Anm.)	Datum [tt.mm.jjjj]	02.05.2018	angekündigt [J/N]	N	
Prüfumfang § 47 Abs. 7 KrWG i.V.m. § 22a Abs. 5 DepV	umfassend [X]				
	Schwerpunkte [X]	X			
Überwachung durch technische Gewässeraufsicht [X]					
Prüfgrundlage (ggf. Anm.)	Bescheid(e), Anzeige(n) [X]	X	sowie DepV		
	Schwerpunkte [X]				
Ergebnis	Mängel [J/N]	J	Anordnung [X]		Stilllegung [X]

Relevante Feststellungen und resultierende Maßnahmen				
Mangel	Maßnahme	gesetzter Termin	Behebung / Überprüfung erfolgt ...	
			durch (Organisation)	am
Die Eigenkontrollen des Deponiebetreibers werden wegen Personalmangel nicht im geforderten Umfang durchgeführt	Hinweis auf Einhaltung der Vorgaben gemäß § 4 Nr. 1 und 4 DepV	ab sofort	Überprüfung durch LfU	(spätestens bis) 02.11.2018

¹ Nummer gem. Anh. I der IE-RL und Deponieklasse (DK) nach DepV