

Stammdaten					
Gen.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]		Regierung von Unterfranken		
Überw.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]		Bayer. Landesamt für Umwelt	32-8744.5-93572/2017	
Betreiber	[Name]	Landkreis Miltenberg			
Standort	[Deponienname]	Wörth a.M.			
	[Straße, HNr.], [PLZ], [Ort]	Boxbergweg	63939	Wörth a.M.	
	EMAS [X]		ISO 14001 ff (+) [X]		EfB [X]
Anlage <sup>1</sup>	[IE-RL], [DK-DepV]	5.4, DK II	Betriebsphase [X]	Stilllegungsphase [X]	X

Überwachung					
Grund (ggf. Anm.)	Regelüberwachung [X]	X	Turnus [Monate]	24	
	Anlassüberwachung [X]		Art des Anlasses:		
Termin (ggf. Anm.)	Datum [tt.mm.jjjj]	19.09.2017	angekündigt [J/N]	J	
Prüfumfang § 47 Abs. 7 KrWG i.V.m. § 22a Abs. 5 DepV	umfassend [X]	X	Rekultivierungsschicht, Oberflächenwasserableitung		
	Schwerpunkte [X]				
Überwachung durch technische Gewässeraufsicht [X]		X	WWA Aschaffenburg		
Prüfgrundlage (ggf. Anm.)	Bescheid(e), Anzeige(n) [X]	X	Deponieverordnung		
	Schwerpunkte [X]				
Ergebnis	Mängel [J/N]	N	Anordnung [X]	Stilllegung [X]	

Relevante Feststellungen und resultierende Maßnahmen					
Mangel	Maßnahme	gesetzter Termin	Behebung / Überprüfung erfolgt ...		
			durch (Organisation)	am	

<sup>1</sup> Nummer gem. Anh. I der IE-RL und Deponieklasse (DK) nach DepV