

Anlage zu Per- und polyfluorierten Alkylsubstanzen (PFAS) in Bayern – Bericht 09.2024: Liste der bekannten und vermuteten PFAS-Belastungen in Bayern.

Kategorie: Vf = Verdachtsfall nach § 2 Abs. 4 BBodSchG, AL / SB: Altlast bzw. schädliche Bodenveränderung, uQ: Fälle mit unbekannter Quelle, aB: Fälle mit abgeschlossener Bearbeitung

Verfahrensschritt Altlastenbearbeitung: der Verfahrensschritt kann eingeleitet, in Bearbeitung oder bereits abgeschlossen sein. Im Falle der Detailuntersuchung bedeutet dies, dass es sich entweder um einen Verdachtsfall oder um eine Altlast bzw. schädliche Bodenveränderung (Gefährdungsabschätzung abgeschlossen) handeln kann.

Verantwortlichkeiten: kategorisiert.

Oberflächengewässer mit PFAS-Belastung: i. d. R. Name des Wasserkörpers nach Bewirtschaftungsplan (WRRL) oder Bezeichnung Einzelgewässer, tlw. sind nur Teilbereiche betroffen, MS = Messstelle

GWM = Grundwassermessstelle

ID-code	Kategorie	Landkreis	Bezeichnung	Kontaminationsquelle / Branche	Verfahrensschritt Altlastenbearbeitung	Verantwortlichkeiten	Oberflächengewässer mit PFAS-Belastung
Oberbayern							
OBAÖ1	AL / SB	Altötting	Industriepark Gendorf	Sonstige	Detailuntersuchung	Privat / Firma	Alz (Einmündung der Traun bis Mündung in den Inn, Brunnbach, Hör- und Deckelbach)
OBIN_S1	AL / SB	Stadt Ingolstadt	Ehem. Raffineriestandort (Bayernoil)	Löschaum	Teilbereiche: Sanierungsuntersuchung, Sanierung	Privat / Firma	Abstromig Eichstätter Flur Donaualtarme und ehem. Kiesweiher
OBIN_S4	AL / SB	Stadt Ingolstadt	Ehem. Rieter Spinnereimaschinen	Galvanik	Teilbereiche: Orientierende Untersuchung, Sanierungsplanung	Privat / Firma	
OBIN_S5	AL / SB	Stadt Ingolstadt	Berufsfeuerwehr Ingolstadt	Löschaum	Sanierungsuntersuchung	Gemeinde / Landkreis / Freistaat Bayern	
OBLL2	AL / SB	Landsberg	Flugplatz Penzing	Löschaum	Teilbereiche: Detailuntersuchung, Sanierungsuntersuchung	Bund / BImA	Verlorener Bach Friedberger Ach
OBM_S4	AL / SB	Stadt München	BMW München, Dostler- / Lerchenauer Straße	Löschaum	Sanierung	Privat / Firma	
OBM_S5	AL / SB	Stadt München	Klinikum Rechts der Isar	Löschaum	Sanierung	Privat / Firma	

Anlage zu Per- und polyfluorierten Alkylsubstanzen (PFAS) in Bayern – Bericht 09.2024: Liste der bekannten und vermuteten PFAS-Belastungen in Bayern.

ID-code	Kategorie	Landkreis	Bezeichnung	Kontaminationsquelle / Branche	Verfahrensschritt Altlastenbearbeitung	Verantwortlichkeiten	Oberflächengewässer mit PFAS-Belastung
OBMÜ1	AL / SB	Mühldorf am Inn	Galvanotechnik Erhard David GmbH	Galvanik	Sanierungsuntersuchung	Privat / Firma	
OBND1	AL / SB	Neuburg-Schrobenhausen	NATO-Flugplatz Neuburg an der Donau	Löschschaum	Teilbereiche: Detailuntersuchung, Sanierungsuntersuchung	Bund / BImA	Zeller Kanal
OBPAF1	AL / SB	Pfaffenhofen	Flugplatz Ingolstadt/Manching	Löschschaum	Teilbereiche: Detailuntersuchung, Sanierungsuntersuchung	Bund / BImA, Privat / Firma	Irschinger Ach/Westenhäuser Ach (Einmündung Riedelmoosgraben bis Mündung), Paar (Schrobenhausen bis Mündung), Kühpicklgraben, Langenbrucker Bach
OBPAF3	AL / SB	Pfaffenhofen	Brand Chemiewerk LyondellBasell, Industriepark Münchsmünster	Löschschaum	Teilbereiche: Sanierungsuntersuchung, Sanierung	Privat / Firma	Schallerbach und Kaltenbrunner Bach
OBPAF4	AL / SB	Pfaffenhofen	Bayernoil Vohburg	Löschschaum	Teilbereiche: Detailuntersuchung, Sanierungsplanung	Privat / Firma	Paar (Schrobenhausen bis Mündung)
OBPAF10	AL / SB	Pfaffenhofen	Zwischenlagerfläche Brandgut, Münchsmünster	Löschschaum	Sanierung, Überwachung	Gemeinde / Landkreis / Freistaat Bayern	
OBRO1	AL / SB	Rosenheim	PFAS-Schaden Eggstätt	Löschschaum	Sanierung	Gemeinde / Landkreis / Freistaat Bayern	
OBTÖL2	AL / SB	Bad Tölz-Wolfratshausen	Betriebsgelände der Fa. Franz Oberflächentechnik GmbH & Co. KG, Geretsried	Galvanik	Sanierungsplanung	Privat / Firma	

Anlage zu Per- und polyfluorierten Alkylsubstanzen (PFAS) in Bayern – Bericht 09.2024: Liste der bekannten und vermuteten PFAS-Belastungen in Bayern.

ID-code	Kategorie	Landkreis	Bezeichnung	Kontaminationsquelle / Branche	Verfahrensschritt Altlastenbearbeitung	Verantwortlichkeiten	Oberflächengewässer mit PFAS-Belastung
OBTS2	AL / SB	Traunstein	Deponie Weissbrunner Feld III (Altablagerung)	Altablagerung / Deponie	Sanierungsuntersuchung	Gemeinde / Landkreis / Freistaat Bayern	
OBGL1	Vf	Berchtesgadener Land	Wehrtechnische Dienststelle Oberjettenberg	Löschschaum	Erhebung	Bund / BImA	
OBED1	Vf	Erding	Fliegerhorst Erding	Löschschaum	Teilbereiche: Erhebung, Orientierende Untersuchung	Bund / BImA	namenloser Kiesweiher abstromig
OBEI3	Vf	Eichstätt	Gunvor	Löschschaum	Teilbereiche: Historische Erkundung, Orientierende Untersuchung	Privat / Firma	Mailingner Bach; Augraben; Köschinger Bach; Lentinger Bach
OBEI4	Vf	Eichstätt	Deutsche Transalpine Oelleitung GmbH	Sonstige	Detailuntersuchung	Privat / Firma	
OBFFB1	Vf	Fürstenfeldbruck	Fliegerhorst Fürstenfeldbruck	Löschschaum	Orientierende Untersuchung	Bund / BImA	Maisach und Lüßgraben, mehrere namenlose Kiesweiher abstromig
OBGAP1	Vf	Garmisch-Partenkirchen	Luttenseekaserne	Löschschaum	Detailuntersuchung	Bund / BImA	wasserführende Gräben und Luttensee
OBLL3	Vf	Landsberg	Ehem. Sondermülldeponie BW Ettmayrhof	Löschschaum	Orientierende Untersuchung	Bund / BImA	
OBLL4	Vf	Landsberg	Welfen Kaserne	Ursache (noch) nicht geklärt	Historische Erkundung	(noch) nicht bekannt	
OBM1	Vf	Lkr. München	Flugplatz Oberschleißheim	Löschschaum	Historische Erkundung	US-Army	
OBM5	Vf	Lkr. München	Universität der Bundeswehr Neubiberg	Löschschaum	Historische Erkundung	Bund / BImA	
OBM6	Vf	Lkr. München	Fa. Merck-Schuchardt OHG	Löschschaum	Detailuntersuchung	Privat / Firma	
OBND2	Vf	Neuburg-Schrobenhausen	Holzlagerplatz im Abstrom NATO-Flugplatz Neuburg an der Donau	Ursache (noch) nicht geklärt	Detailuntersuchung	(noch) nicht bekannt	
OBND3	Vf	Neuburg-Schrobenhausen	Rechtswidrige Bauwasserhaltung	Ursache (noch) nicht geklärt	Orientierende Untersuchung	(noch) nicht bekannt	

Anlage zu Per- und polyfluorierten Alkylsubstanzen (PFAS) in Bayern – Bericht 09.2024: Liste der bekannten und vermuteten PFAS-Belastungen in Bayern.

ID-code	Kategorie	Landkreis	Bezeichnung	Kontaminationsquelle / Branche	Verfahrensschritt Altlastenbearbeitung	Verantwortlichkeiten	Oberflächengewässer mit PFAS-Belastung
OBPAF2	Vf	Pfaffenhofen	Bauinstandsetzung Pioniere Münchsmünster	Löschschaum	Orientierende Untersuchung	Bund / BImA	
OBPAF5	Vf	Pfaffenhofen	Scheunenbrand Münchsmünster	Löschschaum	Orientierende Untersuchung	Privat / Firma	
OBPAF6	Vf	Pfaffenhofen	Brand Hopfendarre, Geisenfeld	Löschschaum	Orientierende Untersuchung	Privat / Firma	
OBPAF8	Vf	Pfaffenhofen	Betriebsgelände Audi, Münchsmünster	Löschschaum	Teilbereiche: Historische Erkundung, Orientierende Untersuchung	Privat / Firma	Schallerbach und Kaltenbrunner Bach
OBPAF9	Vf	Pfaffenhofen	GSB Ebenhausen-Werk	Ursache (noch) nicht geklärt	Orientierende Untersuchung, Detailuntersuchung	Privat / Firma mit Gemeinde / Landkreis / Freistaat Bayern	
OBTS3	Vf	Traunstein	Deponie Weissbrunner Feld I	Altablagerung / Deponie	Detailuntersuchung	Privat / Firma	
OBGGL2	uQ	Berchtesgadener Land	Bodendauerbeobachtungsfläche Klausbachtal	unbekannt	-	-	
OBED2	uQ	Erding	Strogen mit Hammerbach und Hochbach	unbekannt	-	-	Strogen mit Hammerbach und Hochbach
OBFS1	uQ	Freising	Moosach - Hangenham	unbekannt	-	-	Moosach (Marzling bis Mündung in die Isar)
OBFS2	uQ	Freising	Isar von Anfang Mittlerer-Isar-Kanal bis Moosburg	unbekannt	-	-	Isar (Anfang Mittlerer-Isar-Kanal bis Moosburg)
OBM2	uQ	Lkr. München	Gewerbegebiet Garching-Hochbrück (Grundwasser)	unbekannt	-	-	
OBM_S3	uQ	Stadt München	Am Hart, München-Milbertshofen	unbekannt	-	-	
OBSTA1	uQ	Starnberg	Oberpfaffenhofen, Bereich Sonderflughafen	unbekannt	-	-	

Anlage zu Per- und polyfluorierten Alkylsubstanzen (PFAS) in Bayern – Bericht 09.2024: Liste der bekannten und vermuteten PFAS-Belastungen in Bayern.

ID-code	Kategorie	Landkreis	Bezeichnung	Kontaminationsquelle / Branche	Verfahrensschritt Altlastenbearbeitung	Verantwortlichkeiten	Oberflächengewässer mit PFAS-Belastung
OBTÖL1	uQ	Bad Tölz-Wolfratshausen	Mehrere GWM in Geretsried (u. a. GWM296); PFAS-Belastung im Bereich des Chromschadensfalls Altvaterstraße 49	unbekannt	-	-	
OBWM2	uQ	Weilheim-Schongau	Peitinger Mühlbach, ab ca. Herzogsägmühler Straße bis zur Mündung in den Lech sowie die beiden Seitengewässer Hauser Bach und Lexenbach	unbekannt	-	-	Peitinger Mühlbach, Deutenseebach, Hauser Bach, Schwanbach, Steinbach (zum Lech), Türkenbach (zum Lech)
Niederbayern							
NBKEH1	AL / SB	Kelheim	Bayernoil Raffinerie, Neustadt an der Donau	Löschschaum	Sanierungsuntersuchung	Privat / Firma	
NBFRG1	Vf	Freyung-Grafenau	Kaserne Am Goldenen Steig	Löschschaum	Erhebung	Bund / BImA	
NBPAN1	Vf	Rottal-Inn	Bauhof Arnstorf	Löschschaum	Erhebung	Gemeinde / Landkreis / Freistaat Bayern	
NBSR1	Vf	Straubing-Bogen	Gäubodenkaserne	Löschschaum	Orientierende Untersuchung	Bund / BImA	
NBDEG1	uQ	Deggendorf	Isar von Plattling bis Mündung in die Donau	unbekannt	-	-	Isar (Plattling bis Mündung in die Donau)
NBDEG2	uQ	Deggendorf	Donau von Einmündung Isar bis Einmündung Vils	unbekannt	-	-	Donau (Einmündung Isar bis Einmündung Vils)
NBKEH2	uQ	Kelheim	Bodendauerbeobachtungsfläche Schamhaupten	unbekannt	-	-	
NBLA1	uQ	Landshut	Unterwolkersdorfer Bach in Erlinger Bach in Vils	unbekannt	-	-	Unterwolkersdorfer Bach in Erlinger Bach in Vils

Anlage zu Per- und polyfluorierten Alkylsubstanzen (PFAS) in Bayern – Bericht 09.2024: Liste der bekannten und vermuteten PFAS-Belastungen in Bayern.

ID-code	Kategorie	Landkreis	Bezeichnung	Kontaminationsquelle / Branche	Verfahrensschritt Altlastenbearbeitung	Verantwortlichkeiten	Oberflächengewässer mit PFAS-Belastung
NBPA1	uQ	Lkr. Passau	Donau von Passau bis Staatsgrenze	unbekannt	-	-	Donau (Passau bis Staatsgrenze)
<i>Oberpfalz</i>							
OPNM2	AL / SB	Neumarkt in der Oberpfalz	US-Truppenübungsplatz Hohenfels	Löschschaum	Teilbereiche: Sanierung, Sanierung abgeschlossen	US-Army, Bund / BImA	Forellenbach
OPWEN1	AL / SB	Weiden in der Oberpfalz	Reifenbrandereignis Estato	Löschschaum	Sanierungsuntersuchung, Sanierung	Privat / Firma	
OPNEW2	Vf	Neustadt an der Waldnaab	US-Truppenübungsplatz Grafenwöhr	Löschschaum	Teilbereiche: Orientierende Untersuchung, Detailuntersuchung, Überwachung	US-Army, Bund / BImA	Creußen
OPNEW3	Vf	Neustadt an der Waldnaab	Baugebiet Hirnersbühl	Löschschaum	Detailuntersuchung	Gemeinde / Landkreis / Freistaat Bayern	
OPNEW3	Vf	Neustadt an der Waldnaab	Ehem. Kristallglasfabrik Annahütte	Ursache (noch) nicht geklärt	Detailuntersuchung	Gemeinde / Landkreis / Freistaat Bayern	
OPNM1	uQ	Neumarkt in der Oberpfalz	Steinbruch Hörmannsdorf	unbekannt	-	-	
OPR1	uQ	Lkr. Regensburg	Regen/Schwarzer Regen ab Einmündung Riedbach; Quadfeldmühlbach	unbekannt	-	-	Regen/Schwarzer Regen (ab Einmündung Riedbach; Quadfeldmühlbach)
OPSAD1	uQ	Schwandorf	Steinberger See	unbekannt	-	-	Steinberger See
<i>Oberfranken</i>							

Anlage zu Per- und polyfluorierten Alkylsubstanzen (PFAS) in Bayern – Bericht 09.2024: Liste der bekannten und vermuteten PFAS-Belastungen in Bayern.

ID-code	Kategorie	Landkreis	Bezeichnung	Kontaminationsquelle / Branche	Verfahrensschritt Altlastenbearbeitung	Verantwortlichkeiten	Oberflächengewässer mit PFAS-Belastung
OFCO1	AL / SB (analog)	Lkr. Coburg	Deponie Blumenrod (DK2)	Löschschaum	Sanierung	Gemeinde / Landkreis / Freistaat Bayern	
OFBA1	Vf	Bamberg	Ehem. Michelin-Gelände, Hallstadt - Brandlöschübungsplätze	Löschschaum	Detailuntersuchung	Privat / Firma	
OFBT2	Vf	Lkr. Bayreuth	Ehem. Standortübungsplatz Oschenberg - Löschübungsstelle	Löschschaum	Orientierende Untersuchung	Bund / BImA	
OFBT_S3	Vf	Stadt Bayreuth	Fa. Blaha Textilveredelung	Sonstige	Orientierende Untersuchung	Privat / Firma	
OFHO_S2	Vf	Stadt Hof	Ehem. Mülldeponie Krebsbachgrund	Altablagerung / Deponie	Detailuntersuchung	Gemeinde / Landkreis / Freistaat Bayern	
OFHO1	uQ	Lkr. Hof	Bodendauerbeobachtungsfläche Rehau	unbekannt	-	-	
OFLIF1	uQ	Lichtenfels	Main von Einmündung Häckergrundbach bis Kloster Banz; Mühlbach bei Michelau	Unbekannt	-	-	Main (Einmündung Häckergrundbach bis Kloster Banz), Mühlbach bei Michelau
Mittelfranken							
MFAN_S1	AL / SB	Stadt Ansbach	US-Flugplatz Ansbach-Katterbach	Löschschaum	Sanierungsplanung	US-Army, Bund / BImA	Fischweiher
MFER1	AL / SB	Stadt Erlangen	Ehem. Industriestandort Montageabteilung	Löschschaum	Sanierung, Überwachung	Privat / Firma	
MFER2	AL / SB	Stadt Erlangen	Ehem. Industriestandort Forschungsgelände	Löschschaum	Sanierung, Überwachung	Privat / Firma	

Anlage zu Per- und polyfluorierten Alkylsubstanzen (PFAS) in Bayern – Bericht 09.2024: Liste der bekannten und vermuteten PFAS-Belastungen in Bayern.

ID-code	Kategorie	Landkreis	Bezeichnung	Kontaminationsquelle / Branche	Verfahrensschritt Altlastenbearbeitung	Verantwortlichkeiten	Oberflächengewässer mit PFAS-Belastung
MFLAU1	AL / SB	Nürnberger Land	Winning Plastics (ehem. Bolta-Werke)	Galvanik	Sanierung	Privat / Firma	Nebengewässer der Pegnitz (Einmündung Röttenbach bis Einmündung Tiefgraben)
MFN1	AL / SB	Stadt Nürnberg	Zivilflughafen Nürnberg	Löschschaum	Sanierung	Privat / Firma	Östliche Zuflüsse der Regnitz in Nürnberg, Fürth und Erlangen ohne nördliche Schwabach
MFN5	AL / SB	Stadt Nürnberg	Ehem. Lackfabrik Akzo Nobel	Sonstige	Sanierung	Privat / Firma	
MFN6	AL / SB	Stadt Nürnberg	Ago Argentum / SPT Plating	Galvanik	Detailuntersuchung, Überwachung	Privat / Firma	
MFN7	AL / SB	Stadt Nürnberg	Kongresszentrum - ehem. Feuerlöschübungsfläche	Löschschaum	Detailuntersuchung	Gemeinde / Landkreis / Freistaat Bayern	
MFNEA1	AL / SB	Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim	Storck-Barracks	Löschschaum	Sanierungsuntersuchung, Überwachung	US-Army	
MFAN_S2	Vf	Stadt Ansbach	Urlas Firefighting Training Center, Ansbach	Ursache (noch) nicht geklärt	Historische Erkundung	(noch) nicht bekannt	
MFER4	Vf	Stadt Erlangen	Industriestandort Frauenaucher Straße	Löschschaum	Orientierende Untersuchung, Detailuntersuchung	Privat / Firma	
MFFÜ_S1	Vf	Stadt Fürth	Ehem. US-Flugplatz Monteith-Barracks	Löschschaum	Teilbereiche: Orientierende Untersuchung, Detailuntersuchung	Gemeinde / Landkreis / Freistaat Bayern	
MFFÜ_S2	Vf	Stadt Fürth	Ehem. Wolfgrubermühle	Ursache (noch) nicht geklärt	Orientierende Untersuchung, Detailuntersuchung	Gemeinde / Landkreis / Freistaat Bayern	

Anlage zu Per- und polyfluorierten Alkylsubstanzen (PFAS) in Bayern – Bericht 09.2024: Liste der bekannten und vermuteten PFAS-Belastungen in Bayern.

ID-code	Kategorie	Landkreis	Bezeichnung	Kontaminationsquelle / Branche	Verfahrensschritt Altlastenbearbeitung	Verantwortlichkeiten	Oberflächengewässer mit PFAS-Belastung
MFFÜ_S3	Vf	Stadt Fürth	Ehem. Johnson-Barracks	Löschschaum	Historische Erkundung	Gemeinde / Landkreis / Freistaat Bayern	
MFLAU4	Vf	Nürnberger Land	Erdaushubdeponie Mühlach	Altablagerung / Deponie	Detailuntersuchung	Privat / Firma	Nebengewässer der Pegnitz (Einmündung Röttenbach bis Einmündung Tiefgraben)
MFLAU6	Vf	Nürnberger Land	MUNA Feucht	Ursache (noch) nicht geklärt	Detailuntersuchung, Überwachung	Bund / BImA	
MFLAU7	Vf	Nürnberger Land	Versickerungsflächen Finstergraben (nach Ablauf KA Leinburg)	Sonstige	Orientierende Untersuchung	(noch) nicht bekannt	Nebengewässer der Pegnitz (Einmündung Röttenbach bis Einmündung Tiefgraben)
MFRH1	Vf	Roth	Otto-Lilienthal-Kaserne	Löschschaum	Detailuntersuchung	Bund / BImA	Nebengewässer von Rednitz und Roth (Babenbach, Röthelgraben)
MFRH2	Vf	Roth	Ehem. Deponie, Thalmässing	Löschschaum	Orientierende Untersuchung	Gemeinde / Landkreis / Freistaat Bayern	
MFRH3	Vf	Roth	Ehem. GSB-Betriebsgelände	Löschschaum	Orientierende Untersuchung	Privat / Firma	
MFFÜ1	aB	Lkr. Fürth	Fotogroßlabor, Druckerei	Sonstige	Sanierung abgeschlossen	Privat / Firma	
MFFU2	aB	Lkr. Fürth	SoRex Branschuttservice GmbH	Löschschaum	Sanierung abgeschlossen	Privat / Firma	
MFNEA2	aB	Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim	Teichkläranlage Gleißenberg	Löschschaum	Sanierung abgeschlossen	Privat / Firma	
MFERH1	uQ	Erlangen-Höchstadt	GWM Herzogenaurach	unbekannt	-	-	
MFFÜ_S4	uQ	Stadt Fürth	Bodendauerbeobachtungsfläche Fürth	unbekannt	-	-	
MFN2	uQ	Stadt Nürnberg	Pegnitz - unterhalb Wehr Hammer	unbekannt	-	-	Pegnitz (MS: unterhalb Wehr Hammer)

Anlage zu Per- und polyfluorierten Alkylsubstanzen (PFAS) in Bayern – Bericht 09.2024: Liste der bekannten und vermuteten PFAS-Belastungen in Bayern.

ID-code	Kategorie	Landkreis	Bezeichnung	Kontaminationsquelle / Branche	Verfahrensschritt Altlastenbearbeitung	Verantwortlichkeiten	Oberflächengewässer mit PFAS-Belastung
MFN3	uQ	Stadt Nürnberg	Pegnitz von Einmündung Tiefgraben bis Nürnberg-Kettensteg	unbekannt	-	-	Pegnitz (Einmündung Tiefgraben bis Nürnberg-Kettensteg)
MFN4	uQ	Stadt Nürnberg	Nebengewässer der Pegnitz von Einmündung Röttenbach bis Einmündung Tiefgraben	unbekannt	-	-	Nebengewässer der Pegnitz (Einmündung Röttenbach bis Einmündung Tiefgraben)
MFN8	uQ	Stadt Nürnberg	Aufsessplatz-Bauwasserhaltung	unbekannt	-	-	
Unterfranken							
UFAB1	Vf	Lkr. Aschaffenburg	Ehem. gemeindliche Deponie Dörmorsbach	Altablagerung / Deponie	Detailuntersuchung	Gemeinde / Landkreis / Freistaat Bayern	
UFHAS2	Vf	Haßberge	Übergangsdeponie Prappacher Straße, Haßfurt	Altablagerung / Deponie	Erhebung	(noch) nicht bekannt	
UFGK1	Vf	Bad Kissingen	Truppenübungsplatz Hammelburg	Löschschaum	Erhebung	Bund / BImA	
UFGK2	Vf	Bad Kissingen	Saaleck-Kaserne	Löschschaum	Orientierende Untersuchung	Bund / BImA	
UFGK3	Vf	Bad Kissingen	Rhön-Kaserne	Löschschaum	Erhebung	Bund / BImA	
UFGK4	Vf	Bad Kissingen	Ehem. US-Flugplatz Reiterswiesen	Löschschaum	Erhebung	Bund / BImA	
UFGK5	Vf	Bad Kissingen	Truppenübungsplatz Wildflecken	Löschschaum	Erhebung	Bund / BImA	
UFGK6	Vf	Bad Kissingen	Galvanik Kunststoffveredelung Kistenberger GmbH & Co. KG	Ursache (noch) nicht geklärt	Detailuntersuchung	(noch) nicht bekannt	

Anlage zu Per- und polyfluorierten Alkylsubstanzen (PFAS) in Bayern – Bericht 09.2024: Liste der bekannten und vermuteten PFAS-Belastungen in Bayern.

ID-code	Kategorie	Landkreis	Bezeichnung	Kontaminationsquelle / Branche	Verfahrensschritt Altlastenbearbeitung	Verantwortlichkeiten	Oberflächengewässer mit PFAS-Belastung
UFMIL2	Vf	Miltenberg	Altstandort "Neugalvanik" ehem. Fa. galvano-TEC GmbH	Ursache (noch) nicht geklärt	Orientierende Untersuchung	Privat / Firma	
UFSW1	Vf	Lkr. Schweinfurt	Ehem. Conn Barracks Geldersheim	Löschschaum	Detailuntersuchung	Bund / BImA	Wern (MS: Pegel oberhalb Ettleben)
UFWÜ1	Vf	Lkr. Würzburg	Flugplatz Giebelstadt	Löschschaum	Detailuntersuchung	Bund / BImA	
UFWÜ2	Vf	Lkr. Würzburg	Ehem. Standortmunitionsniederlage Güntersleben	Löschschaum	Detailuntersuchung	Bund / BImA	
UFMIL1	uQ	Miltenberg	Main von Landesgrenze BY/BW bei Freudenberg bis Staustufe Wallstadt	unbekannt	-	-	Main (Landesgrenze BY/BW bei Freudenberg bis Staustufe Wallstadt)
UFWÜ3	uQ	Lkr. Würzburg	Main von Einmündung Mainkanal bis Einmündung Fränkische Saale	unbekannt	-	-	Main (Einmündung Mainkanal bis Einmündung Fränkische Saale)
<i>Schwaben</i>							
SWGZ1	AL / SB	Günzburg	Ehem. NATO-Flugplatz Leipheim	Löschschaum	Teilbereiche: Sanierungsuntersuchung, Sanierung abgeschlossen	Gemeinde / Landkreis / Freistaat Bayern	
SWKF1	AL / SB	Kaufbeuren	Fliegerhorst Kaufbeuren	Löschschaum	Detailuntersuchung, Überwachung	Bund / BImA	
SWA_S3	Vf	Stadt Augsburg	Ehem. Kunststoffgalvanik	Galvanik	Detailuntersuchung, Überwachung	Privat / Firma	
SWA-S4	Vf	Stadt Augsburg	Galvanik zur Metallveredelung	Galvanik	Detailuntersuchung, Überwachung	Privat / Firma	
SWA_S5	Vf	Stadt Augsburg	Brandereignis Recyclingbetrieb	Löschschaum	Detailuntersuchung, Überwachung	Privat / Firma	

Anlage zu Per- und polyfluorierten Alkylsubstanzen (PFAS) in Bayern – Bericht 09.2024: Liste der bekannten und vermuteten PFAS-Belastungen in Bayern.

ID-code	Kategorie	Landkreis	Bezeichnung	Kontaminationsquelle / Branche	Verfahrensschritt Altlastenbearbeitung	Verantwortlichkeiten	Oberflächengewässer mit PFAS-Belastung
SWA2	Vf	Lkr. Augsburg	Ehem. Flugplatz Gablingen	Löschschaum	Orientierende Untersuchung	Bund / BImA, Gemeinde / Landkreis / Freistaat Bayern (Teilfläche)	
SWA7	Vf	Lkr. Augsburg	MVV Industriepark Gersthofen	Löschschaum	Grundwasser- und Oberflächenwasseruntersuchungen im Rahmen der Technischen Gewässeraufsicht	Privat / Firma	
SWA8	Vf	Lkr. Augsburg	NATO-Flugplatz Lechfeld	Löschschaum	Detailuntersuchung	Bund / BImA	
SWAIC1	Vf	Lkr. Augsburg und Aichach-Friedberg	Flughafen Augsburg-Mühlhausen	Löschschaum	Orientierende Untersuchung	Privat / Firma	Hörgelaugraben sowie weitere Oberflächengewässer
SWAIC4	Vf	Aichach-Friedberg	Schuttlagerplatz auf der ehem. Sandgrube Kreisi Wiffertshausen	Altablagerung / Deponie	Detailuntersuchung	Gemeinde / Landkreis / Freistaat Bayern	
SWAIC5	Vf	Aichach-Friedberg	Aichach, am Segelflugplatz	Altablagerung / Deponie	Detailuntersuchung	Gemeinde / Landkreis / Freistaat Bayern	
SWGZ4	Vf	Günzburg	Flächen im Umfeld der Firma BWF	Sonstige	Erhebung	Privat / Firma	
SWKE1	Vf	Kempten	Ehem. Galvanik	Galvanik	Detailuntersuchung	(noch) nicht bekannt	
SWMN1	Vf	Unterallgäu	Zivilflughafen Memmingerberg	Löschschaum	Detailuntersuchung	Bund / BImA, Privat / Firma	Krebsbach (MS: Brunnen Rummeltshausen-Günz) Westliche Günz (Ohneberg bis Einmündung Östliche Günz bei Lauben)

Anlage zu Per- und polyfluorierten Alkylsubstanzen (PFAS) in Bayern – Bericht 09.2024: Liste der bekannten und vermuteten PFAS-Belastungen in Bayern.

ID-code	Kategorie	Landkreis	Bezeichnung	Kontaminationsquelle / Branche	Verfahrensschritt Altlastenbearbeitung	Verantwortlichkeiten	Oberflächengewässer mit PFAS-Belastung
SWMN2	Vf	Unterallgäu	Brandschaden Gewerbegebiet ehem. Ziegelei Oberkammlach	Löschschaum	Detailuntersuchung	Privat / Firma	
SWMN3	Vf	Unterallgäu	Ehem. Betriebsgelände Wintershall, Erdölförderung	Löschschaum	Historische Erkundung	Privat / Firma, Gemeinde / Landkreis / Freistaat Bayern	
SWOAL1	Vf	Ostallgäu	Allgäu Kaserne	Löschschaum	Erhebung	Bund / BImA	
SWOAL2	Vf	Ostallgäu	Deponie Wolfser Steige	Altablagerung / Deponie	Detailuntersuchung	Gemeinde / Landkreis / Freistaat Bayern	
SWA9	uQ	Lkr. Augsburg	Gewerbegebiet Königsbrunn	unbekannt	-	-	
SWGZ2	uQ	Günzburg	Mindel - Offingen - oberhalb Mündung	unbekannt	-	-	Mindel (MS: Offingen oberhalb Mündung)
SWGZ3	uQ	Günzburg	Donau von Einmündung Landgraben bei Offingen bis Staustufe Donauwörth	unbekannt	-	-	Donau (Einmündung Landgraben bei Offingen bis Staustufe Donauwörth)